

Inventaire des zones humides

Liste et caractère des zones humides sur le territoire communal de Fougères

inventaire réalisé dans cadre du Sage Couesnon

Association "Le bassin du Couesnon"

Siège social : Fougères communauté

Parc d'activité de l'Aumaillerie

35133 LA SELLE EN LUITRE

Code	Toponyme/ lieu dit	Nomenclature d'habitat (corine biotope)	Hydromorphie du sol	date de visite	Frequence de submersion	Etendue de la submersion	Alimentation	Evacuation	Diagnostic	Etat de conservation	Menaces	Remarque Bilan	Recommandations techniques
COU105056	Plan d'eau de la Cour Gelée	22	HISTOSOL (H)	17/06/2009	Toujours	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Plan d'eau publique avec aire de pique-nique.	
COU105057	Plan d'eau 1 du Moulin Groslay	22	HISTOSOL (H)	17/06/2009	Toujours	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Plan d'eau privé.	
COU105058	Plan d'eau 2 du Moulin Groslay	22	HISTOSOL (H)	17/06/2009	Toujours	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Plan d'eau privé.	
COU105059	Bassin d'orage du Gué Pailloux	89	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Bassin d'orage.	
COU105060	Plan d'eau des espaces verts de Fougères	22	HISTOSOL (H)	17/06/2009	Toujours	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Plan d'eau des espaces verts de Fougères.	
COU105061	Plan d'eau du bourg d'Iné	22	HISTOSOL (H)	17/06/2009	Toujours	Totalement	Nappes		Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Plan d'eau privé.	
COU105062	Prairie humide du bourg d'Iné	37.21	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Le Groslay a fini par dévier et couler en grande partie dans cette zone humide pour finir de l'autre côté dans le Couesnon. La suite du Groslay est en quelque sorte un bras mort (ensé).	
COU105063	Prairie humide 1 au sud de Fougères	37.21	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes		Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé			
NANC02177	Fourrés de la Forairie	44	HISTOSOL (H)	25/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat non dégradé		Présence de plusieurs fossés mais impact faible sur le drainage de la zone.	
NANC02182	Fourrés de Montaubert	44	HISTOSOL (H)	26/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat partiellement dégradé		Surface réduite par remblaiement (ancienne voie ferrée et parcelles agricoles notamment sur la partie amont)	
NANC02183	Prairies de Montaubert	81.2	REDOXISOL	26/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé		Parcelles en majorité remblayées, altération forte de caractère humide	
NANC02184	Prairies du Gué Landry	37.21	REDOXISOL	26/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		Paturage
NANC02185	Roselière du Gué Landry	37.21	REDUCTISOL	26/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Roselière évoluant vers un fourré alluvial.	Fauche au niveau des clairières.
NANC02186	Rives du Nanèon au Gué Landry	81.2	REDOXISOL	26/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité	Gestion de type "espaces verts" et remblaiement en vue d'une urbanisation des parcelles.	
NANC02187	Prairies en contre-bas de Fougères	81.2	REDOXISOL	26/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Dégradé	Habitat partiellement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité	Jardins et prairies en partie remblayés en zone inondable.	
NANC02188	Jardin des Fûtes	53	HISTOSOL (H)	26/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé		Milieu réaménagé pour redonner un aspect naturel à ce lieu de promenade. Réaménagement du site pour reconstituer le cours d'eau.	Gestion de la végétation ligneuse.
NANC02189	Etang de la Vigne	22	HISTOSOL (H)	26/05/2009	Toujours	Totalement	Sources	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé		Fond de vallée totalement modifié pour l'urbanisation. Anciennes prairies humides remblayées puis création d'un plan d'eau.	
NANC02190	Mare de la Vigne	22	HISTOSOL (H)	26/05/2009	Toujours	Totalement	Nappes	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé		Anciennes prairies humides remblayées puis création d'un plan d'eau.	
NANC02191	Prairies de la Vigne	81.2	REDUCTISOL	26/05/2009	Régulièrement	Totalement	Nappes	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		Refaire passer le lit en fond de vallée. PÔturage ou fauche.
NANC02192	Fourrés du Moulin aux Pauvres	44	HISTOSOL (H)	26/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat partiellement dégradé		Remblaiement coté moulin (urbanisation) et coté prairie (pratiques agricoles)	Stopper le remblaiement en bordure de zones humides.
NANC02193	Peupleraie du Clos Pichon	83.321	REDOXISOL	26/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé		Fossé de drainage.	
NANC02196	Prairies de la Basse Bayette	37.21	REDUCTISOL	26/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			Fauche et pÔturage
NANC02267	Prairies du Hall d'exposition.	37.21	REDOXISOL	14/05/2009	Exceptionnelle	Totalement	Nappes	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé		La prairie a été en partie remblayée pour la construction de bâtiments.	PÔturage. Limiter l'extension urbaine sur la zone humide et donc le remblaiement.
NANC02269	Zone remblayée du Hall d'exposition	A	REDOXISOL	14/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Précipitations	Canaux/Fossés	Très dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
NANC02200	Prairies de la Lande des Planches	37.21	REDUCTISOL	26/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		Fauche et pÔturage
NANC02201	Bande enherbée de la Lande des Planches	37.21	REDUCTISOL	26/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Très dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé		Zone humide réduite en raison du remblaiement de la parcelle.	Fauche
NANC02382	Bassin de rétention de la Croix Hamon	89	REDOXISOL	13/10/2009	Régulièrement	Totalement	Précipitations	Pompages	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
NANC01061	Prairie abandonnée du Lycée	44	Autres	25/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes		Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé		Pas d'activité; pollution par eaux pluviales	
NANC01062	Prairie inondable de Montaubert	37.21	REDOXISOL	25/05/2009	Régulièrement	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat partiellement dégradé			
NANC01063	Prairie humide de Montaubert	44	Autres	25/05/2009	Régulièrement	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité	Pas d'activité; bordure pâturée par moutons	
COU104069	Zone de l'Écartelée	37.21	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104072	Prairie très humide de Bourd d'Iné	37.21	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104074	Marécage à la confluence Groslay / Couesnon	22	HISTOSOL (H)	18/06/2009	Toujours	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104084	Peupleraie de la Bayette enfumée	83.321	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		
COU104085	Peupleraie de la Bayette enfumée aval	83.321	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Dégradé	Habitat partiellement dégradé			

Code	Toponyme/ lieu dit	Nomenclature d'habitat (corine biotope)	Hydromorphie du sol	date de visite	Frequence de submersion	Etendue de la submersion	Alimentation	Evacuation	Diagnostic	Etat de conservation	Menaces	Remarque Bilan	Recommandations techniques
COU104086	Peuplerie de la Bayette enfumée rive droite	83.321	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Dégradé	Habitat partiellement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		
COU104088	Plan d'eau de la Bayette enfumée	22	HISTOSOL (H)	18/06/2009	Toujours	Totalement	Précipitations	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
COU104089	Prairie humide rive droite du Grosly aval	37.21	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104087	Prairie humide de la Bayette enfumée	37.21	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104091	Bassin d'eau pluvial de la Sermandière 2	89	HISTOSOL (H)	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Autres	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
COU104093	Prairie humide de la Sermandière	37.21	Autres	18/06/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Canaux/Fossés	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		
COU104095	Plan d'eau de Galaché	22	HISTOSOL (H)	18/06/2009	Toujours	Totalement	Autres	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
COU104097	Prairie humide de la lande des planches	37.21	Autres	18/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104110	Réserve près de Carrefour	22	HISTOSOL (H)	14/05/2009	Toujours	Totalement	Autres	Canaux/Fossés	Très dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé		Réserve incendie alimentée par un cours d'eau busé à Fougères	
COU104106	Camping de Fougères et terrains adjacents	87.1	Autres	14/05/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé		Le camping de Fougères est aménagé sur une anclenne zone humide et à été pratiquement remblayé.	
NANCO4310	Bassins de rétention de la piscine de Fougères	89	REDOXISOL	12/10/2009	Régulièrement	Partiellement	Autres	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
NANCO4311	Prairie humide de la Fontaine de la Chaise	37.21	REDOXISOL	12/10/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		
NANCO4312	Plan d'eau de la Fontaine la Chaise	22	HISTOSOL (H)	12/10/2009	Toujours	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
NANCO4313	Deuxième plan d'eau de la Fontaine la Chaise	22	HISTOSOL (H)	12/10/2009	Toujours	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Très dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
NANCO4324	Prairie humide du Patis de la Barre	37.21	REDOXISOL	12/10/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Sources	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
NANCO4325	Bois humide de la Verrerie	44	REDOXISOL	12/10/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Sources	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
NANCO4326	Prairie humide de la Verrerie	37.21	REDOXISOL	12/10/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes		Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
NANCO4327	Mare d'abreuvement de la Verrerie	22	HISTOSOL (H)	12/10/2009	Toujours	Totalement	Nappes		Dégradé	Habitat partiellement dégradé			
NANCO4328	Fourré alluvial de la Touche	44	Autres	12/10/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
NANCO4329	Plan d'eau de la Touche	22	HISTOSOL (H)	12/10/2009	Toujours	Totalement	Cours d'eau	Cours d'eau	Dégradé	Habitat partiellement dégradé			
NANCO4330	Zone remblayée de la Forairie	A	REDOXISOL	12/10/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes		Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
COU104408	Fourré de la Cour Gélée	44	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104409	Vallée du Grosly	44	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104410	Prairie humide de fond de vallée du Grosly	37.21	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104411	Peuplerie au fond de vallée du Grosly	83.321	REDOXISOL	17/06/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes		Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé			
COU104412	Fourré humide de vallée du Grosly	44	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104454	Fourré humide de la vallée du Grosly	53	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104413	Prairie humide de fond de vallée du Grosly	37.21	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau		Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104414	Zone urbanisée de la vallée du Grosly	A	REDOXISOL	17/06/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
COU104415	Ripisylve du Grosly	53	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé			
COU104416	Espace vert du Grosly	A	HISTOSOL (H)	17/06/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé			
COU104455	Fourré humide de la vallée du Grosly	53	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
COU104417	Bordure du Grosly	53	REDOXISOL	17/06/2009	Exceptionnelle	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Sensiblement dégradé	Habitat partiellement dégradé			
COU104418	Bordure boisée du Grosly	53	REDOXISOL	17/06/2009	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé			
GENE04746	Zone de la Planche au Lard	A	REDOXISOL	07/07/2010	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes	Canaux/Fossés	Très dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
NANCO4188	Fourré alluvial du jardin du Nanbon	44	Autres	10/10/2010	Régulièrement	Partiellement	Cours d'eau	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat non dégradé	Projet prévu dans ou à proximité		
COU104182	Surface remblayée de la ville de Fougères	A	Autres	10/10/2010	Exceptionnelle	Partiellement	Nappes		Très dégradé	Habitat dégradé à fortement dégradé			
NANCO2403	Fourrés de Montaubert	44	HISTOSOL (H)	26/05/2009	Régulièrement	Partiellement	Nappes	Cours d'eau	Proche de l'équilibre naturel	Habitat partiellement dégradé		/ Surface réduite par remblaiement (ancienne voie ferrée et parcelles agricoles notamment sur la partie amont)	